

平成25年度 第二神明集中工事のご報告

◆舗装補修工事

老朽化した舗装路面のひび割れや段差箇所を補修しました。

【工事前】



【工事中】



【工事後】



◆防護さく改良工事

鉄製防護柵を強固な鋼製防護柵へ取替えました。

【工事前】



【工事中】



【工事後】



◆遮音壁改良工事

遮音壁の取替えを行いました。

【工事前】



【工事中】



【工事後】

